

RELATÓRIO GEOLÓGICO/ HIDROGEOLÓGICO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUÇAS | VILA FACÃO

**FICHA / PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM**

Nº da sondagem	1
Empreendimento	Área de Reurbanização
Endereço	Vila Facão
Data da perfuração	15/04/2014
Entrada de água (m)	Não Houve
Prof. do nível de água (m)	Não Atingiu
Diâmetro de perfuração	5"

Prof. (m)	Perfil Litológico	Nível da água (m)	Entrada de água (m)	Descrição
0,00		Não Atingiu	Não Houve	0,00 a 0,10m: Solo marrom escuro, composto por areia muito fina, silte e matéria orgânica.
1,50				0,10 a 0,50 m: Solo marrom, argiloso 0,50 a 1,50 m: Solo avermelhado, argiloso. 1,50 a 3,00 m: Solo marrom claro, argiloso.
3,00				

**FICHA / PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM**

Nº da sondagem	2
Empreendimento	Área de Reurbanização
Endereço	Vila Facão
Data da perfuração	15/04/2014
Entrada de água (m)	Não Houve
Prof. do nível de água (m)	Não Atingiu
Diâmetro de perfuração	5"

Prof. (m)	Perfil Litológico	Nível da água (m)	Entrada de água (m)	Descrição
0,00		Não Atingiu	Não Houve	0,00 a 0,10m: Solo marrom escuro, composto por areia muito fina, silte e matéria orgânica.
1,50				0,10 a 0,70 m: Solo marrom, argiloso 0,70 a 1,70 m: Solo avermelhado, argiloso. 1,70 a 3,00 m: Solo marrom claro, argiloso.
3,00				

**RELATÓRIO GEOLÓGICO/ HIDROGEOLÓGICO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUÇAS | VILA FACÃO**

**FICHA / PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM**

Nº da sondagem	<b>3</b>
Empreendimento	<b>Área de Reurbanização</b>
Endereço	<b>Vila Facão</b>
Data da perfuração	<b>15/04/2014</b>
Entrada de água (m)	<b>Não Houve</b>
Prof. do nível de água (m)	<b>Não Atingiu</b>
Diâmetro de perfuração	<b>5"</b>

Prof. (m)	Perfil Litológico	Nível da água (m)	Entrada de água (m)	Descrição
0,00		<b>Não Atingiu</b>	<b>Não Houve</b>	0,00 a 0,10m: Solo marrom escuro, composto por areia muito fina, silte e matéria orgânica.
1,50				0,10 a 0,50 m: Solo marrom, argiloso 0,50 a 1,50 m: Solo avermelhado, argiloso. 1,50 a 3,00 m: Solo marrom claro, argiloso.
3,00				

**FICHA / PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM**

Nº da sondagem	<b>4</b>
Empreendimento	<b>Área de Reurbanização</b>
Endereço	<b>Vila Facão</b>
Data da perfuração	<b>15/04/2014</b>
Entrada de água (m)	<b>Não Houve</b>
Prof. do nível de água (m)	<b>Não Atingiu</b>
Diâmetro de perfuração	<b>5"</b>

Prof. (m)	Perfil Litológico	Nível da água (m)	Entrada de água (m)	Descrição
0,00		<b>Não Atingiu</b>	<b>Não Houve</b>	0,00 a 0,10m: Solo marrom escuro, composto por areia muito fina, silte e matéria orgânica.
1,50				0,10 a 0,70 m: Solo marrom, argiloso 0,70 a 1,70 m: Solo avermelhado, argiloso. 1,70 a 3,00 m: Solo marrom claro, argiloso.
3,00				

RELATÓRIO GEOLÓGICO/ HIDROGEOLÓGICO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUÇAS | VILA FACÃO

**FICHA / PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM**

Nº da sondagem	<b>5</b>
Empreendimento	<b>Área de Reurbanização</b>
Endereço	<b>Vila Facão</b>
Data da perfuração	<b>15/04/2014</b>
Entrada de água (m)	<b>Não Houve</b>
Prof. do nível de água (m)	<b>Não Atingiu</b>
Diâmetro de perfuração	<b>5"</b>

Prof. (m)	Perfil Litológico	Nível da água (m)	Entrada de água (m)	Descrição
0,00		<b>Não Atingiu</b>	<b>Não Houve</b>	0,00 a 0,10m: Solo marrom escuro, composto por areia muito fina, silte e matéria orgânica.
1,50				0,10 a 0,60 m: Solo marrom, argiloso 0,60 a 1,50 m: Solo avermelhado, argiloso.
3,00				1,50 a 3,00 m: Solo marrom claro, argiloso.